



# COMUNE DI SAN FRATELLO

(Provincia Regionale di Messina)

C.A.P. 98075 - ☎ 0941/794030 - Fax 0941/799714 - Cod. Fisc. 84000410851

## UFFICIO TECNICO COMUNALE

A 130

ORDINANZA N. 23

DEL 06-02-2013

**OGGETTO:** Intervento indifferibile ed urgente per effettuare un saggio in località Passo dei Tre prospiciente terreno Collura per individuare la perdita d'acqua dalla condotta idrica che alimenta i serbatoi idrici in località S.Lena.

### IL SINDACO

**AVENDO** accertato da parte dei Fontanieri Comunali, che il località Passo dei Tre su terreno di proprietà dei Sigg.ri Collura ove attraversano le condotta del D. 150 e provenienti dalle sorgenti Moglie, Ciliegi al bottino di raccolta Pomo fuoriesce un grosso quantitativo d'acqua probabilmente a causa della rottura della condotta e pertanto necessita intervenire per effettuare un saggio al fine di accertare sia la natura del guasto che l'entità e il tipo di intervento da effettuare;

**RITENUTO** opportuno intervenire da parte dell'Ente onde evitare inconvenienti igienico-sanitari con pericolo per inquinamento delle acque, con conseguenti danni erariali certi e gravi all'Ente;

**RITENUTO altresì** impegnare la somma di € 400,00 per effettuare detto intervento per stabilire la il tipo di intervento da effettuare ( collocazione collare a tre tiranti oppure tronchetto con flance.);

**VISTO** l'Articolo 191 del decreto Legislativo 18/ Agosto 2000, n.267 il quale prevede la competenza ad emettere provvedimenti contingibili ed urgenti per i lavori pubblici di somma urgenza;

**RITENUTO** necessario, indifferibile ed urgente in quanto detto inconveniente potrebbe causare danni certi e gravi all'Ente;

**VISTO** l'Articolo 191 del decreto Legislativo 18/ Agosto 2000, n.267 il quale prevede la competenza ad emettere provvedimenti contingibili ed urgenti per i lavori pubblici di somma urgenza;

### ORDINA

Al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Vieni Salvatore a predisporre gli atti necessari onde provvedere ad effettuare un saggio in località Passo dei Tre su terreno di proprietà Collura lungo il tratto della condotta del D.150 proveniente dalle sorgenti Moglie, Piliiegi, al bottino Pomo per individuare la natura del guasto.

SAN FRATELLO 06-02-2013

IL SINDACO  
(Dr. Salvatore SIBOTTI PINTO)